



2023年8月2日

各 位

会 社 名 共英製鋼株式会社
代表者名 代表取締役社長 廣富 靖以
(コード番号:5440 東証プライム)
問合せ先 執行役員本社経営企画部長 増田 晶紀
(TEL: 06-6346-5221)

当社米国子会社Vinton Steel LLCにおける火災事故に関するお知らせ

2023年8月1日（日本時間8月2日）、当社の米国子会社であるVinton Steel LLC（テキサス州、以下「ビントン・スチール社」といいます。）において、火災事故が発生しました。

お客様、お取引先様、株主の皆様ほか、関係者の皆様にご迷惑、ご心配をおかけしておりますことを深くお詫び申し上げます。

現時点で判明しております状況につきまして、以下の通りお知らせいたします。

記

1. 発生日時

出火：2023年8月1日（火）12時06分（日本時間8月2日3時06分）

鎮火：2023年8月1日（火）14時30分（日本時間8月2日5時30分）

2. 発生場所

ビントン・スチール社 製鋼工場内

(8001 Border Steel Rd, Vinton TX, USA)

3. 被害状況

人的被害はありません。環境被害は現時点で報告されておられません。

設備被害については、詳細を確認中です。

4. 発生原因

製鋼工場の連続鑄造設備における溶鋼漏れによるものです。

5. 製品供給への影響

鉄鋼製品の生産・出荷に係る影響については現在精査中です。なお、圧延工場の被害はございません。

6. 業績への影響

当社グループの第2四半期（上期）業績への影響はありません。下期業績について、今後重大な影響が見込まれる場合は、速やかにお知らせいたします。

以上