



2023年8月21日

各 位

会 社 名 共英製鋼株式会社  
代表者名 代表取締役社長 廣富 靖以  
(コード番号：5440 東証プライム)  
問合せ先 執行役員本社経営企画部長 増田 晶紀  
(TEL: 06-6346-5221)

(開示事項の経過) 当社米国子会社Vinton Steel LLCにおける  
火災事故に関するお知らせ

2023年8月2日にお知らせいたしました「当社米国子会社Vinton Steel LLCにおける火災事故に関するお知らせ」につきまして、現時点で判明しております状況を以下の通りお知らせいたします。

お客様、お取引先様、株主の皆様ほか、関係者の皆様にご迷惑、ご心配をおかけしておりますことを深くお詫び申し上げます。

引き続き、原因の究明、再発防止に向けた対応に努めてまいります。

記

1. 発生日時

出火：2023年8月1日(火) 12時06分 (日本時間8月2日3時06分)

鎮火：2023年8月1日(火) 14時30分 (日本時間8月2日5時30分)

2. 発生場所

ビントン・スチール社 製鋼工場内

(8001 Border Steel Rd, Vinton TX, USA)

3. 被害状況

人的被害・環境への影響はありません。

設備については、連続鋳造設備およびその周辺の配線等が焼損しております。電気炉ならびに圧延工場への被害はありません。

4. 発生原因

製鋼工場の連続鋳造設備における溶鋼漏れによるものです。

5. 製品供給への影響・操業再開見込み

製鋼工場については、復旧作業を進めており、9月中旬に操業を再開する見込みです。

圧延工場については、設備被害はないものの、半製品（ビレット）が不足していることから、十分な量が確保できる9月中旬に操業を再開する予定です。

6. 業績への影響

当社グループの業績への影響については、現在精査中です。なお、第2四半期（上期）業績への影響はありません。

以上