



2023年9月12日

各 位

会 社 名 共英製鋼株式会社
代表者名 代表取締役社長 廣富 靖以
(コード番号：5440 東証プライム)
問合せ先 執行役員本社経営企画部長 増田 晶紀
(TEL：06-6346-5221)

(開示事項の経過) 当社米国子会社Vinton Steel LLCの
操業再開に関するお知らせ

2023年8月2日付および8月21日付の開示資料にてお知らせしました通り、当社米国子会社Vinton Steel LLC（米国テキサス州）は、現地時間2023年8月1日に発生した火災事故の影響により操業を停止していましたが、このほど復旧作業が完了し、製鋼工場、圧延工場とも操業を再開しましたので、以下の通りお知らせいたします。

お客様、お取引先様、株主の皆様ほか、関係者の皆様にご迷惑、ご心配をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。

記

1. 現在の状況

8月1日12時06分（日本時間8月2日3時06分）に、製鋼工場の連続鋳造設備における溶鋼漏れによる火災事故が発生したことから、操業を停止していました。

以来、製鋼工場の連続鋳造設備の復旧作業ならびに、圧延工場操業のための半製品（ピレット）の調達を精力的に進め、その結果、先般お伝えした見通し（9月中旬）よりも早く、製鋼工場は9月9日（日本時間9月10日）、圧延工場は同10日（日本時間11日）に操業を再開し、いずれも順調に稼働しております。

2. 今後の見通し

本件による当社グループの通期業績への影響については、現在精査中です。今後重大な影響を認識した場合は、速やかにお知らせいたします。

以上