

2022 年 10 月 27 日

各 位

共英製鋼株式会社
06-6346-5221(代)

山口事業所における火災事故について（続報）

2022年10月11日 8 時40分頃、当社山口事業所において火災事故が発生しました。

近隣住民の皆様をはじめ、多くのお客様、お取引先様、関係者の皆様にご迷惑、ご心配をおかけしておりますことを深くお詫び申し上げます。

引き続き、原因の究明、再発防止に向けての対応に努めてまいります。

現時点で判明しております内容につきまして、以下の通りお知らせいたします。

記

1. 発生日時

出火：2022年10月11日（火） 午前 8 時40分頃

鎮火：同日 午前11時45分

2. 発生場所

当社山口事業所（山口県山陽小野田市大字小野田6289-18）製鋼工場内

3. 被害状況

人的被害・環境被害はありません。

設備については、連続鑄造設備およびその周辺の配線等が焼損しております。電気炉ならびに圧延工場への被害はありません。

4. 発生原因

製鋼工場の連続鑄造設備における溶鋼漏れによるものです。溶鋼漏れの原因については調査中です。

5. 生産および出荷への影響

製品の出荷は翌日10月12日より、圧延工場の操業は10月13日より再開しております。製鋼工場は10月20日より本格的な復旧作業に入っており、操業再開は11月中旬の見込みです。鉄鋼製品の生産・出荷については、鋼種等により納期について一部調整をお願いする場合がございますが、他拠点からの半製品供給等により順次進めております。

6. 業績への影響

業績への影響については、現在精査中です。今後、業績に重大な影響が見込まれる場合は、速やかにお知らせいたします。

以上